

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Załącznik do protokołu Nr 164/HP/05 dnia 22. 11. 2005r.

Szczegółowy opis nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli

- brak aktualnych pomiarów na stanowisku mechanicznej samochodowej (Hebe Nieprzebieżny) - tenki węgiel, nożos ; elektromechanik (HN.B):  
Hebe węgiel nożos  
Spawacz - konserwator przystanków (Spawalnic - Regeneracja  
Chłodnic) : nożos, pył  
Spawacz - tokarz (Instytut Regeneracji Szorstk Hemulkarzy - Hebe Obwódki  
Skuszeniem) : pył, nożos  
lakiernik (Meliernie) pył, dymienie mechaniczne miejscowe  
mechanik samochodowy (Silnikowicza) : nożos  
- II - - II - (OT-4) : nożos
- RAZEM. ↗ spawacz - blacharz (Blachownia - Spawalnic) : sub. chemiczne, pył  
nożos, dymienie mech. miejscowe  
Spawacz - spawacz (Blachownia - Spawalnic) : pył, nożos  
kierownik (Leutobury) : nożos, nożos infredziński, dymienie mech. ogólne
- ⊕ - brak aktualnych kart charakterystyki kleju butepren, emalii Hacocej  
autokondali